

# CROCHET ET VIS DE SUSPENSION

## ACIER ZINGUÉ


**POUR MATÉRIAUX CREUX**


. A ressort : fixation légère

|            | X1  |        | X5  |        |
|------------|-----|--------|-----|--------|
| MODÈLE     | QTÉ | RÉF    | QTÉ | RÉF    |
| Tige écrou | 50  | 410224 | 1   | 510743 |
| Crochet    | 50  | 410225 | 1   | 510744 |

| MODÈLE     | Ø DE LA TIGE FILETÉE | LONGUEUR TOTALE | Ø PERÇAGE | LONGUEUR DE FILETAGE | PROFONDEUR DE DÉGAGEMENT | ÉPAISSEUR MAX DU MATÉRIAU |
|------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Tige écrou | 4                    | 95              | 12        | 95                   | 30                       | 50                        |
| Crochet    | 4                    | 95              | 12        | 95                   | 30                       | 50                        |

### MONTAGE



[WWW.NORAIL.FR](http://WWW.NORAIL.FR)


Commandez nos produits en ligne

. A bascule : fixation lourde




|            |    |      |    | X1  |        | X5  |        |
|------------|----|------|----|-----|--------|-----|--------|
| MODÈLE     | A  | B    | C  | QTÉ | RÉF    | QTÉ | RÉF    |
| Tige écrou | 75 | 9    | 30 | 25  | 413447 | 1   | 512199 |
| Crochet    | 70 | 10,5 | 27 | 50  | 413446 | 1   | 512198 |



| MODÈLE     | Ø DE LA TIGE FILETÉE | LONGUEUR TOTALE | Ø PERÇAGE | LONGUEUR DE FILETAGE | PROFONDEUR DE DÉGAGEMENT | ÉPAISSEUR MAX. DU MATÉRIAU |
|------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Tige écrou | 4                    | 95              | 12        | 95                   | 30                       | 50                         |
| Crochet    | 4                    | 95              | 12        | 95                   | 30                       | 50                         |

### MONTAGE



Très forte résistance

### UNE INFO ?



Ouest : 03.27.84.61.70  
 Centre / Sud : 03.27.84.61.73  
 Est / Nord : 03.27.84.61.65  
 Export : 03.27.84.61.91

Par Fax : 03.27.84.61.71